



## **konventionelle Drehbänke**

- 1 Drehmaschine PDR, Spitzenhöhe 500, Drehlänge 6000
- 1 Drehmaschine SUI 80 lang, Spitzenhöhe 400, Drehlänge 6000
- 1 Drehmaschine TUS Mexpol 1000, Ø1350-4000, Spitzenhöhe 400, Drehlänge 6000
- 1 Drehmaschine SUI 80 kurz, Spitzenhöhe 400, Drehlänge 2000
- 1 Plan-Drehmaschine Zerbst DP 1, Spitzenhöhe 800, Drehlänge 3000
- 1 Drehmaschine Colchester Magnum, Spitzenhöhe 320, Drehlänge 2250
- 1 Karusseldrehmaschine Stanko, Planscheiben-Durchm. 1400
- 1 Karusseldrehmaschine Jungentahl, Planscheiben-Durchm. 1200
- 1 Fräsmaschine Reckermann, Type Uni 1000, Fräslänge 1000x350
- 1 Nutenziehmaschine Frömag, Nutenbreite 6-80 mm
- 1 Radialbohrmaschine WMW, Bohrleistung bis Durchm. 55
- 1 Meba-Metallbandsägeautomat bis Durchm. 300
- 1 Kaltkreissäge
- 1 Vertikalbandsäge
- 1 Schutzgasanlage Synmag 4100W
- 1 MIG/MAG Pulsschweißgerät Fronius
- 1 Schutzgasanlage KDO 400

## **Hallengröße und Hebezeuge**

Halle I	35m x 11m, 1 Brückenkran	10 to, Hakenhöhe 6,50 m
Halle II	40m x 12m, 2 Brückenkräne	5 to, Hakenhöhe 4,20 m
Halle III	40m x 12m, 2 Brückenkräne	5 to, Hakenhöhe 4,20 m
Halle IV	1 Brückenkran	2 to, Hakenhöhe 4 m